

AL DIRIGENTE SCOL. DELL'ISIT AOSTA

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE DEL 24/10/2016

Oggi, alle ore 11.45, si è svolta la prova di evacuazione dell'ISIT.I.Manzettì di Aosta., sede di via Festaz, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del DM 10/03/1998. L'evacuazione completa dell'edificio è avvenuta in circa 8 minuti, tempo ritenuto eccessivo che dovrà necessariamente essere migliorato.

Anche su segnalazione di alcuni docenti si rilevano le seguenti criticità o carenze:

1. il segnale di allarme non si sente nei corridoi lato sud che ospitano le classi del Liceo delle Scienze Umane in quanto le apposite campane segnalatrici, sono insufficienti.
2. Alcuni insegnanti continuano ad ignorare le norme di comportamento nonostante all'interno delle classi sia affisso il piano di evacuazione e non mantengono il controllo sulla classe una volta raggiunto il punto di raccolta, consentendo agli alunni di girovagare a loro piacimento allontanandosi dai propri compagni. Due classi nel punto di raccolta interno all'ex-collegio S.Benin erano sprovviste di insegnante in quanto al momento dell'allarme non era ancora presente in classe.
3. In alcuni casi non risulta stato neppure effettuato il modulo di informazione agli studenti come previsto dalla circolare inviata ai coordinatori di classe ad inizio anno e non sono stati neppure nominati gli allievi aprifila e serrafila.
4. Vi sono insegnanti che non si attivano in modo adeguato per sveltire l'evacuazione dell'edificio da parte della loro classe, contribuendo così al rallentamento generale dell'evacuazione stessa e favorendo in questo modo il comportamento poco serio e superficiale da parte degli alunni.
5. Non tutti i docenti hanno compilato il modulo di evacuazione, per dimenticanza o per mancanza di informazioni o perché non disponibile in classe o riposto in luoghi non visibili.
6. L'uscita degli alunni disabili su carrozzella (*come già segnalato più volte in passato*) è comunque problematico a causa della mancanza delle rampe e del funzionamento molto lento dell'apposito servo scala esterno; inoltre il secondo servo-scala è ormai guasto da anni e, nonostante più volte segnalato agli uffici competenti, non è ancora stato sostituito.
7. Vi sono due porte REI prospicienti al vano scale lato via Piave, rispettivamente a pian terreno e al primo piano, non utilizzabili in quanto hanno il sistema di bloccaggio al muro completamente distaccato e necessitano di intervento murale urgente, già segnalato da tempo agli uffici competenti.

Da quanto osservato emerge ancora la necessità di approfondire l'informazione e la formazione dei docenti e non docenti sul tema della sicurezza e nello stesso tempo invitare tutto il personale ad attenersi alle disposizioni aziendali riportate nel piano di evacuazione e nel piano di gestione delle emergenze, tenendo presente le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.20 del Dlgs 81/2008: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

*E al punto b) i lavoratori devono osservare le **disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro.***

Sanzioni:

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi specifici precedentemente elencati!

Aosta 24/10/2016

IL VERBALIZZANTE
Alessandro COMOGLIO (ASPP)